

報告

概報内容を修正加筆しまとめました。差し替えさせていただきます。

調査日 2016年4月17日

福岡教育大学 黒木貴一同大学院生 出口将夫

地形の説明に地理院地図ベースの治水地形分類図を使用しました。


#### 気象庁の報道

2報 4月14日21時26分頃の前震:マグニチュード 6.5 最大震度7は熊本県益城町,震度6弱は玉名市,西原村,宇城市,熊本市

- 4報 平成28年4月14日21時26分頃に熊本県熊本地方で発生した地震について, 地震を「平成28年(2016年)熊本地震」, 英語名称を「The 2016 Kumamoto Earthquake」とした。
- 7報 4月16日01時25分頃の本震:マグニチュード 7.3 最大震度6強は熊本県南阿蘇村,菊池市,宇土市,大津町,嘉島町,宇城市,合 志市,熊本市
- 22報 7報+益城町宮園と西原村小森で最大震度7

# 消防庁の報道(4月22日)


33報 熊本県 死者58人(内10人は避難生活等における身体的負担による疾病により死亡) 全壊1495棟, 半壊1337棟



#### 陰影図による全体の地形概観

熊本平野の地形は、東から、火山、一般山地、台地1、台地2、台地3、低地、干拓地、埋立地に大区分できる。町田ほか(2001)によると台地1は熊本空港のある溶岩台地や火砕流台地、台地2は中・高位段丘、台地3が低位段丘に同等する。台地や低地を刻んで白川が東から西に流れている。低地には自然堤防や旧河道がみられる。

尚,以後の各地点の地形説明では、治水地形分類図の詳細区分を利用する。 活断層位置は中田・今泉編の活断層詳細デジタルマップを利用した。 DEMは基盤地図情報を利用した。 大規模崩壊 火山 台地2 台地3 調査地点 低地 2分每位置 埋立地 活断層位置 干拓地 山都町





# 地点2:熊本港





30cmを越す段差が路面に生じていたり、電柱や看板が大きく傾いたため、被害の大きさを理解できる。

地点3:並建



治水地形分類図には表わされていないが、自然堤防間の後背湿地と思われる。 墓石が1割程度転倒していた。南に転倒するものが多い。 地点4:銭塘


「塘」地名から付近は干拓地の可能性がある。 停電の為, コンビニエンスストアは休業している。 信号機が消灯しており, 自動車は交差点到着順 に運転手の目及び動作で合図しつつ進行する。







地点5:東走





旧河道に囲まれた氾濫平野である。墓石は9割程度転倒していた。南南東に転倒するものが多い。

地点6:宇土

宇土市の市街地は自然堤防上にあるが、古い建物が多く



地点6:宇土





主要幹線沿いに倒壊の恐れがある古い建物がいくつかみられた。新しい住宅での顕著な被害は外見ではあまり分からない。水道管の破裂でマンホール縁から水が噴き出していた。



地点8:六田



左岸の自然堤防に集落の中心がある。瓦屋根の損壊とともに倒壊家屋も見られた。これまでの西の地域に比べ建物の被害程度は大きく感じられる。

## 地点8:六田





右岸の自然堤防にも集落は立地する。ここでも瓦屋根の損壊が見られた。左右岸をつなぐ 六田橋に段差約10cmが生じており、自動車での通行が難しくなった。

地点9:下碇



### 地点10:上碇

氾濫平野の中にある墓地である。墓石は9割以上転倒していた。墓石の土台が概ね北北東にずれている。西に隣接する盛土地・埋立地は学校敷地である。



地点11:イオン





イオン西方にある盛土地・埋立地は工業用地である。この用地は氾濫平野を1m以上盛土し造成された。ここでは外見上の被害は建物に認められない。

#### 地点12:高田



造成地の北に隣接する氾 濫平野では、家屋は倒壊し、 耕地には噴砂が生じた。治 水地形分類図には旧河道が 多く記載されており、空中写 真で判読できない旧河道の 存在も十分考えられる。

収穫間近のジャガイモと麦が見えるが、当地以外にも多く作付され、作業従事者が被災者となると、出荷までの作業の大変さが懸念される。



#### 地点13:下六嘉



## 地点13:下六嘉





地点14:島田



氾濫平野

段丘と後背湿地との境界部の高速道路の桁接続部が約30cm開口した。橋脚の傾斜と破壊も著しい。治水地形分類図を都市圏活断層図と重ねたが、この場所は活断層線に近い。

地点14:島田



近傍では若干の右ずれに見える畑の畝や道路の変状もあるが、活断層マップの位置とは数100mも北にずれているため、詳細調査を必要とする。



地点14:島田



自動販売機の足下が土台に止められていても、土台からすべて転倒している。 =地震のときはとにかく自販機から離れることが大事という教訓を示します。

←写真内の線は自動車後部ガラス越しのために入り込んだ ヒーターの線です。(被害がひどく下車をためらわれました)。

集落内の建物は古いものが多く、そのほぼ全てが倒壊を含め全壊、半壊になっていた。 後述する頻繁に報道された惣領に匹敵する被害状況に感じられた。



地点15:惣領

旧河道 微高地(自然堤防)

氾濫平野



報道で頻繁に取り上げられている地域である。下位より氾濫平野,自然堤防,旧河道,(段丘崖斜面→)段丘面となる。被害は氾濫平野,自然堤防,旧河道で甚大で倒壊家屋が多い。段丘面では新しい住宅も多いためか相対的に被害は小さい。尚,避難所は段丘面に設置されている強固な構造物で,十分に機能していた。氾濫平野,自然堤防,旧河道では陥没等の地盤変状が著しく,一部では噴砂も確認できる。地形と被害との詳細調査を必要とする。

# 地点15:惣領



段丘面の住宅地は、外見からは被害状況を読み取りにくい。



氾濫平野に生じた噴砂から 観察時点でも湧水が生じて いる。

地点15:惣領



段丘面の住宅地は、近づいてみても外見から被害状況を読み取りにくい場合もある。




段丘面でも傾斜のある崖では法面被害が生じた。

地点16:赤井





火砕流台地上(段丘面)にある熊本空港は施設内が一部破損したため閉鎖中(4/17現在)だった。周辺の道路はほとんど変状は無いため通行可能。ただ空港アクセス道路では落石が認められ、通行には細心の注意が必要である。



流れている。立野峡谷の北側山地には斜面崩壊が見られ,その反対側には報道された巨力な斜面崩壊地がある。今回の調査では到達できていない。なお,この付近の氾濫平野では, 2012年7月九州北部豪雨時に浸水被害を受けている。

# まとめにかえて

活断層をはじめとする、地理条件を考慮しつつ、地震被害を概査した。

- 1. 震源や活断層からの距離, 地形条件, 建物条件によって被害状況と程度 が異なることを確認できた。
- 2. 建物やインフラのみではなく、農業従事者及び農業施設の被災も考えられ、今後の熊本平野の農業に長期的な影響が懸念される。

- \*まだ市街地の調査はできておらず、地形条件、人文条件の何が地震被害とどう関連するかの 視点での調査はこれからです。
- \* 復旧中であり地域の方々のご迷惑にならないよう、写真撮影では配慮したため、説明内容を写真外にしている場合があります。ご容赦ください。